

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 301

toponimo ..... rif. cat.: fg. 47 p.....

localizzazione ...via di Cassinai, 11-13.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....274.163.... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....29.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1968

2, tipo edilizio: ...villa...fattoria.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> direzionale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> sanitario		
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale		
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono		

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n.22.fot. n.22.  
cfr. anche:  
22-25-26.....

NOTE:  
da villa ri-  
sulta recen-  
tamente ri-  
strutturata.....

giugno-settembre '92





rot. n.22.fot. n.25.



rot. n.22.fot. n.26.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo *de. Conce* ..... rif. cat.: fg. *50* p..... n. *302*

localizzazione *via Samminiatese, 19-25*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *29*.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1969(77)

2, tipo edilizio: *casa podereale*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input checked="" type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input checked="" type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *23* fot. n. *1*.....  
 cfr. anche: *22:34-35*.....  
 .....

NOTE:  
*L'annesso po-  
 sto sul retro  
 dell'edificio  
 è in stato  
 d'abbando-  
 no.*  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92





rot. n. 22 fot. n. 35.



rot. n. 22 fot. n. 34.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 50 p.....

n. 303

localizzazione via Samminiatese, 2

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 29

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1969

2, tipo edilizio: casa poderale

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> amministrativo	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 23 fot. n. 9  
cfr. anche:

### NOTE:

da presenza di superfetazioni e evidenti sul retro

giugno-settembre '92



238/1

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo *Podere Petruccio* rif. cat.: fg. *50* p. .... n. **304**

localizzazione *via Samminiatese, 5*

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162/3* C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... *29*

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1969

2, tipo edilizio: *villa e case coloniche*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> amministrativo	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro

4, posizione:  posizione rilevante  pianura  collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *23* fot. n. *4*

cf. anche: *23, 3, 5, 6*

NOTE:  
*Sul fronte principale due stemmi gentili, uno dei quali appartenente alla famiglia Sponta, nelli la vil. la a differenza delle case coloniche, è stata restaurata*

giugno-settembre '92



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOTE:

Pozzo situato  
nelle vicinanze  
della vil-  
la.....  
de case eolo-  
niche sono in  
parte inutili-  
zate.....

rot. n.23.fot. n.5.



NOTE:

Cabina eolo-  
posta in pros-  
simità del-  
cancelli d'in-  
gresso.....

rot. n.23.fot. n.3.



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo *Villa Flora*..... rif. cat.: fg. *36*.... p.....

**N. 305**.....

localizzazione *via Miglioli*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*.....

1, edificio presente:  **01** nel Catasto Leopoldino —  **02** nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: *villa*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>01</b> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <b>12</b> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <b>11</b> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <b>22</b> direzionale
<input type="checkbox"/> <b>21</b> commerciale	<input type="checkbox"/> <b>32</b> ristorativo
<input type="checkbox"/> <b>31</b> alberghiero	<input type="checkbox"/> <b>42</b> religioso
<input type="checkbox"/> <b>41</b> scolastico	<input type="checkbox"/> <b>44</b> amministrativo
<input type="checkbox"/> <b>43</b> sanitario	<input type="checkbox"/> <b>46</b> tecnologico
<input type="checkbox"/> <b>45</b> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <b>60</b> altro
<input type="checkbox"/> <b>50</b> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>01</b> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> <b>01</b> pianura
	<input type="checkbox"/> <b>02</b> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> <b>01</b> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <b>02</b> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <b>03</b> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> <b>04</b> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <b>05</b> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <b>06</b> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> <b>01</b> lieve	<input type="checkbox"/> <b>02</b> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <b>11</b> lieve	<input type="checkbox"/> <b>12</b> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> <b>01</b> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <b>02</b> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> <b>03</b> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> <b>04</b> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <b>01</b> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> <b>02</b> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> <b>03</b> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> <b>04</b> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> <b>05</b> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *4*. fot. n. *0*.....

cfr. anche:

*4. 1-2*.....

*D. 25-26*.....

### NOTE:

*particolari.....  
interessanti: ..  
- decorazione  
policroma...  
del sottogron...  
da, cfr. D. 25...  
- resti di un n...  
fregio poli...  
cromo mar...  
capiano, cfr...  
D. 26.....*

giugno-settembre '92





rot. n. 4. fot. n. 1..



rot. n. 4. fot. n. 2..

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ... Il Galice ..... rif. cat.: fg. 43 p. .... n. 306

localizzazione ... via Gobetti, 19 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ... 274162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: ... casa colonica .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
	<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <u>06</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 30

cfr. anche: 35, 31, 32 .....

NOTE:

In stato di degrado.

Nelle vicine vicinanze edificate residenziali in costruzione.

giugno-settembre '92





rot. n.35.fot. n.32



rot. n.35.fot. n.31

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 307

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p.....

localizzazione via Gobetti, 1-11.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: villa e colonica.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input type="checkbox"/> 01 pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n.35 fot. n.34

cf. anche:  
35, 33, 35.....

NOTE:

la villa.....  
presenta de-  
corazioni e  
modanature  
ad intona-  
re -

giugno-settembre '92



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n. 35 fot. n. 33



rot. n. 35 fot. n. 35

479/4

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo *Risorvoli*..... rif. cat.: fg. ~~37~~-44 p..... n. 308

localizzazione *via Bacci, 14-20*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958/59

2, tipo edilizio: *villa e casa colonica*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input type="checkbox"/> 01 pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n.36 fot. n.35

cfr. anche:

*36:36*.....

### NOTE:

*Aia in colto  
 to in pros.  
 simita del  
 e' annesso  
 agricolo*

giugno-settembre '92





rot. n.36 fot. n.36.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo Il Gelsolmino..... rif. cat.: fg. 37... p..... n. 309

localizzazione via Bacci, 11-13.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: casa colonica.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> direzionale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> sanitario		
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale		
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono		

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 36 fot. n. 32

cfr. anche: 36, 33, 34.....

### NOTE:

Alc. riv. est. to.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92





rot. n.36.fot. n.33.



rot. n.36.fot. n.34.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. .... n. 310

localizzazione via G. Masini, 157-171 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: residenza plurifamiliare .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 27

cfr. anche: 35.28, 29 .....

NOTE:  
Sul retro,  
al piano  
terra, e in  
lo ricreati  
no A.R.C.I.

giugno-settembre '92





rot. n.35 fot. n.28.



rot. n.35 fot. n.29.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 311

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p.....

localizzazione *via Masini, 149*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *2.74.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: *villino*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> pianura
<input type="checkbox"/> posizione rilevante
<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfelazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n.35.fot. n.37

cfr. anche:

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. .... n. 312

localizzazione via Masini, 132

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 2.7.4.162..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente: 01 nel Catasto Leopoldino 02 nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: villino

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico
<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 36

cfr. anche:

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo *Villa Isabella* rif. cat.: fg. *43* p.....

n. *313*

localizzazione *via G. Bruno, 1-3*

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162* C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: *villa e casa colonica*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/>

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfelazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di ridotto valore
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 rot. n. *36* fot. n. *19*  
 cfr. anche: *36, 16, 21*

NOTE:  
*Porra situa-  
 ta sul re-  
 tro della  
 villa*

giugno-settembre '92





rot. n. 36. fot. n. 21.



rot. n.36.fot. n.16.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo *Limitero*..... rif. cat.: fg. *44*... p..... n. *314*...

localizzazione *via*..... *Orazio Bacci, 10-12*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....*274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....*30*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *cimitero*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input checked="" type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *36*. fot. n. *31*.  
cfr. anche:  
*36.30*.....

NOTE:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



giugno-settembre '92



rot. n. 36 fot. n. 30

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo Belvedere..... rif. cat.: fg. 45 p..... n. 315

localizzazione via Orasio Bacci, 3-7.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  *in parte* nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: villa, villino e casa colonica.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n.36 fot. n.26

cfr. anche: 36:25,27,29....

NOTE:  
la villa ri-  
sulta com-  
pletamente  
ristruttura-  
ta



giugno-settembre '92

NOTE:

Aia in est.  
to.  
d'annesso,  
utilizzato  
attualmente  
come labo-  
ratorio ar-  
tigliano, è l'  
unico edifi-  
cio presen-  
te nel ca-  
tastro del  
prodotto.

rot. n. 36, fot. n. 25.



NOTE:

da casa  
colonica è  
in stato  
d'abbanda-  
no.

rot. n. 36, fot. n. 29.





*rot. n.36.fot. n.27.*

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo S. Piero..... rif. cat.: fg. 43 p..... n. 316

localizzazione via Bacci, 1.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162.... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: chiesa e canonica.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input checked="" type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore


### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 36 fot. n. 22  
 cfr. anche:  
36:23,24.....

NOTE:  
campanile  
a vela po-  
sto lateral-  
mente.....



giugno-settembre '92



rot. n. 36 fot. n. 23



rot. n. 36 fot. n. 24

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 317

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. ....

localizzazione ... via G. Bruno, 8-14 ...

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ... 274162 ... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ... 30 ...

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: ... residenza ... plurifamiliare ...

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n. 41 fot. n. 22

cfr. anche:

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 318

localizzazione via G. Bruno, 22-28 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza a schiera e colonica .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfelazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 41 fot. n. 21  
 cfr. anche:  
41-19, 20 .....

### NOTE:

Parzialmente inutilizzata .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92





rot. n.41 fot. n.19.



rot. n.41 fot. n.20.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 319

toponimo ..... rif. cat.: fg. 44 p. ....

localizzazione *via G. Bruno, 23* .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *villino* .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico
<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n. 41. fot. n. 18

cfr. anche:

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo *Il Vallone*..... rif. cat.: fg. *44*. p..... n. *320*

localizzazione *via Vallone, 4-8*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *casa colonica*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input checked="" type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *37* fot. n. *18*  
 cfr. anche:  
*37.15.17.19*.....

NOTE:  
*Aia in cot.*  
*ta e taber*  
*naolo sul*  
*frante stia*  
*da*  
*d'edificio*  
*e stata par*  
*zialmente*  
*ristruttura*  
*ta*.....

giugno-settembre '92





rot. n.37.fot. n.17.



rot. n.37.fot. n.19.



rot. n.37.fot. n.16.



rot. n.37.fot. n.15.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. .... n. 321

localizzazione via XXIV Maggio, 43-47

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274162 ..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: complesso rurale

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
<input type="checkbox"/> <u>11</u> posizione rilevante
<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <u>06</u> <u>ferravia</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 14

cfr. anche:  
35-15 .....

NOTE:

da presenza di superfetazioni evidente sul retro .....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92





rot. n.35.fot. n.15.

rot. n.....fot. n.....

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. .... n. 322

localizzazione via G. Masini .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: palazzina .....

3, uso attuale:

<input type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input checked="" type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input checked="" type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 36 fot. n. 5  
cfr. anche:

### NOTE:

Sede della  
Polizia Mu-  
nicipale



giugno-settembre '92

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 323

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. ....

localizzazione *via Hermi, 11-19, via Gaito, 15-17B* .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ...274162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ...30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: *residenza plurifamiliare* .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 36, fot. n. 4.  
cfr. anche:

### NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 324

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. ....

localizzazione *via Sermi, 6-14, via Goita, 1A-5A*

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: *residenza plurifamiliare e a schiera con rifusioni particellari*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n.36.fot. n.1..

cfr. anche: *36.2, 3*

### NOTE:

*Le facciate degli edifici risultano in strutture*



giugno-settembre '92



rot. n.36.fot. n.2..



rot. n.36.fot. n.3..

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 325

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p.....

localizzazione via Magenta, 7-11, via Massimi, 19.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: residenza a schiera.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19, fot. n. 6..

cfr. anche:

.....

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 326

toponimo ..... rif. cat.: fg. 43 p. ....

localizzazione ... via Magenta, 12.B.-14.A. ....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1959

2, tipo edilizio: ... residenza ... plurifamiliare .....

- 3, uso attuale:
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale | <input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale | <input type="checkbox"/> produttivo agricolo |
| <input type="checkbox"/> commerciale                               | <input type="checkbox"/> alberghiero                          | <input type="checkbox"/> direzionale         |
| <input type="checkbox"/> scolastico                                | <input type="checkbox"/> sanitario                            | <input type="checkbox"/> ristorativo         |
| <input type="checkbox"/> ricreativo/culturale                      | <input type="checkbox"/> tecnologico                          | <input type="checkbox"/> religioso           |
| <input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono                 | <input type="checkbox"/> altro                                | <input type="checkbox"/> amministrativo      |

- 4, posizione:
- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> posizione rilevante | <input type="checkbox"/> pianura |
|  | <input type="checkbox"/> collina |

- 5, intorno ambientale:
- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario | <input type="checkbox"/> annessi pregevoli  |
| <input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali               | <input type="checkbox"/> giardino e/o parco |
| <input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale                 | <input type="checkbox"/> .....              |

- 6, alterazioni:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| manomissione dei materiali di finitura | <input checked="" type="checkbox"/> lieve | <input type="checkbox"/> grave            |
| presenza di superfetazioni             | <input type="checkbox"/> lieve            | <input checked="" type="checkbox"/> grave |

- 7, stato di conservazione:
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli | <input type="checkbox"/> presenza di lesioni           |
| <input type="checkbox"/> carenza di manutenzione            | <input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado |

- 8, caratteri architettonici e/o ambientali:
- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> di valore architettonico        | <input type="checkbox"/> di valore monumentale     |
| <input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale | <input type="checkbox"/> di not. valore ambientale |
|  | <input type="checkbox"/> di ridotto valore         |

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 4.  
cfr. anche:

NOTE:

da facciata  
è stata...  
strutturata con  
ripresa...  
decori...  
rici...  
li (finte...  
mestre)

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 327

localizzazione via dei Mille, 2-4 e 12

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza a schiera con rifusioni particolari

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> pianura
<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante
<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 5

cfr. anche:

18:36

### NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n.18.fot. n.36

rot. n.....fot. n.....

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 328

localizzazione via Magenta, 4-12A

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenze plurifamiliari e a schiera con alcune rifusioni

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 12 fot. n. 1  
 cfr. anche:  
19:2, 3, 18:35

NOTE:  
Sul fronte principale  
stemma gentilizio in pietra

giugno-settembre '92





rot. n.19.fot. n.2...

NOTE:

rot. n. 19. fot. n. 3.



NOTE:

La presenza  
di superfaccie  
torrioni e  
vidente sul  
retro degli  
edifici.

rot. n. 18. fot. n. 35.



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 329

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p.....

localizzazione ...*via IV Novembre, 21-21A-23*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....*274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....*30*.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *residenza a schiera e palazzina*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> 01 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA

rot. n.19, fot. n.26.  
cfr. anche:

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 330

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p.....

localizzazione ...via IV Novembre, 20.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....274162..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. ....30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ...villino.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19, fol. n. 24.  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 331

localizzazione ... via IV Novembre, 24A - 26A .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... palazzina .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 27  
cfr. anche:

### NOTE:

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p..... n. 332

localizzazione via Magenta, 3-3c-5

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza a schiera

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 7  
cfr. anche:

### NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 333

localizzazione via Magenta, 3, via Dante Alighieri, 29-33

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: villino

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 8  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 334

localizzazione ... via Dante Alighieri, 23 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... villino .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 25  
cfr. anche:

NOTE:

Villino con  
zoccolo in  
mattoncini  
faccia a vista  
e scala e  
sterna in  
marmo

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 335

localizzazione v.ia Magenta, 2E

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: villino

3, uso attuale:

<input type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input checked="" type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/>

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 18 fot. n. 34  
cfr. anche:

#### NOTE:

Attualmente  
l'edificio è  
sede dell'  
U.S.L.

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. <sup>51</sup> p. .... n. 336

localizzazione ... *via Piave, 29-31, piazza Giovanni XXIII, 7-11, via Alighieri, 1-5A*

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... *274162* ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... *30* .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *residenza a schiera e palazzina*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  pianura  posizione rilevante  collina

5, intorno ambientale:  intorno morfologicamente unitario  annessi pregevoli  
 interessanti arredi ambientali  giardino e/o parco  
 essenze di pregio ambientale

6, alterazioni: *manomissione dei materiali di finitura*  lieve  grave  
*presenza di superfetazioni*  lieve  grave

7, stato di conservazione:  presenza di gravi lesioni o crolli  presenza di lesioni  
 carenza di manutenzione  assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:  di valore monumentale  
 di valore architettonico  di not. valore ambientale  
 di valore ambientale  di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *19* fot. n. *29*  
cfr. anche:

#### NOTE:

*...Sottogronda  
...e...modanate  
...e...ad...vito  
...no...co...*

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 337

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. ....

localizzazione via Dante Alighieri, 6A-BA.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: villino.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19, fot. n. 30.

cf. anche:

.....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p..... n. 338

localizzazione via IV Novembre, 13.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162.... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: villino.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> <u>11</u> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
	<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <u>06</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 23  
cfr. anche:

### NOTE:

l'edificio.....  
presente in.....  
corrisponden-  
za delle a-  
pertura in.....  
interessanti de-  
locazioni e.....  
modanature.....  
ad intona-  
co.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 339

localizzazione .... via IV Novembre, 11, via Carducci, 7-17, via Piave, 24-34

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274162... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza a schiera.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> <u>11</u> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
	<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <u>06</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 15  
 cfr. anche:  
19, 16, 17.....

NOTE:  
 de... facciate...  
 sono... state...  
 tutte... ristrutt...  
 tavate... e... al...  
 cume... presen...  
 tano... deora...  
 zioni... in... sti...  
 le... art... deco...  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92





rot. n. 19. fot. n. 16.



rot. n. 19. fot. n. 17.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 340

localizzazione via IV Novembre, 18

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162 C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: villino

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 12 fot. n. 22  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 341

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. ....

localizzazione ... via Magenta, 2-2.D. ....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ... 274.162 ..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. ... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: ... residenza ... plurifamiliare .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> boxnace .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 18. fot. n. 32.

cfr. anche: 18:33 .....

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92





rot. n.18.fot. n.33.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 342

localizzazione via della Fornace, 1-30 e 14-26, via Solferino, 32-60

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza plurifamiliare e a schiera

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> <u>formace</u>

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 18. fot. n. 20.  
cfr. anche:  
18.21, 23-31

NOTE:  
Presenza di sottopassi tra alcune unità abitative

giugno-settembre '92





rot. n. 18. fot. n. 21.



rot. n. 18. fot. n. 23.



rot. n. 18. fot. n. 24.



rot. n. 18. fot. n. 25.



rot. n.18 fot. n.27.



rot. n.18 fot. n.28.



rot. n.18.fot. n.29.



rot. n.18.fot. n.30.



rot. n.....fot. n.....

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 343

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. ....

localizzazione via della Fornace, 2-12A

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenze a schiera parzialmente rifuse

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  pianura  collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> Fornace

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n.18. fot. n.17.

cfr. anche: 18, 18, 19

NOTE:

si... m. 2-4A di via della Fornace... le unità abitative... si... presentano... alquanto... fronzolate

giugno-settembre '92





rot. n.18 fot. n.18.



rot. n.18 fot. n.19.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 50 p. .... n. 344

localizzazione via Duca d'Aosta, 54-58

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 2.74.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1969

2, tipo edilizio: casa colonica

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> amministrativo	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzo/in abbandono		

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 34 fot. n. 19  
 cfr. anche:  
34-16-18  
D.86

NOTE:  
 Sul retro le facciate sono state ristrutturate con ripresatura dei decori pittorici.  
 In prossimità dell'edificio si trovano numero se baracche.

giugno-settembre '92






rot. n.34.fot. n.17.



rot. n.34.fot. n.16.



*rot. n.34.fot. n.18.*

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 50 p. .... n. 345

localizzazione via Duca d'Aosta .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1969

2, tipo edilizio: tabernacolo .....

3, uso attuale:

<input type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input checked="" type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> pianura
<input type="checkbox"/> posizione rilevante
<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 34 fot. n. 14  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p..... n. 346

localizzazione via XXIV Maggio, 27-33

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162 C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza plurifamiliare

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> <u>11</u> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
	<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> <u>06</u> <u>fenomena</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 13  
cfr. anche:

#### NOTE:

I fronti del  
l'edificio di  
Sultano e  
staurati



giugno-settembre '92

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 347

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p.....

localizzazione *via XXIV Maggio, 5-9*

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *2.74.1.62* C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30*

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *residenza plurifamiliare*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> <i>fenologia</i> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfelazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 35 fot. n. 10

cfr. anche: 35-11, 12

NOTE:  
*In facciata resti di decori pittorici.*



giugno-settembre '92



rot. n. 35. fot. n. 11.



rot. n. 35. fot. n. 12.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p..... n. 348

localizzazione ...v. Masini, 61-69.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....274162.... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ...palazzo.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di ridotto valore
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 34  
cfr. anche:

### NOTE:

Sul fronte principale decori e mensole ad intonaco

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 349

localizzazione via G. Masini, 34-50 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 .... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: palazzo e residenza plurifamiliare .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 31  
cfr. anche: 19-32-33 .....

### NOTE:

Al. n. 46-50, palazzo con arredo  
terrazzato in facciata da  
pregevoli decorazioni e  
modanature ad intonaco.

giugno-settembre '92





rot. n. 19. fot. n. 32.



rot. n. 19. fot. n. 33.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 350

localizzazione ... via Carducci .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 .... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... residenza in linea .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 36  
cfr. anche:

### NOTE:

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 351

localizzazione ... via Carducci, 35 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... villino .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 01 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 35  
cfr. anche:

#### NOTE:

de bifore.....  
sul fronte.....  
principale.....  
sono state.....  
per metà.....  
tampornate.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 352

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. ....

localizzazione ... via Piave, 1-5 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... residenza plurifamiliare .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 01 pianura
<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante
<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 18.  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 353

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p.....

localizzazione ... piazza Gramsci, 4.1.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... villa.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 20 fot. n. 8.  
cfr. anche:

NOTE:  
In facciata  
decori e me-  
dianature.....  
ad. intonaco.

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 354

localizzazione ... via G. Masini, 12-14 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... residenza a schiera .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 20 fot. n. 9  
cfr. anche:

### NOTE:

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 355

localizzazione ...MA...IV...Novembre...1A-1C.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....274162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ...residenza plurifamiliare.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> <u>12</u> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> <u>11</u> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> <u>22</u> direzionale
<input type="checkbox"/> <u>21</u> commerciale	<input type="checkbox"/> <u>32</u> ristorativo
<input type="checkbox"/> <u>31</u> alberghiero	<input type="checkbox"/> <u>42</u> religioso
<input type="checkbox"/> <u>41</u> scolastico	<input type="checkbox"/> <u>44</u> amministrativo
<input type="checkbox"/> <u>43</u> sanitario	<input type="checkbox"/> <u>46</u> tecnologico
<input type="checkbox"/> <u>45</u> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> <u>60</u> altro
<input type="checkbox"/> <u>50</u> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> pianura
<input type="checkbox"/> <u>11</u> posizione rilevante
<input type="checkbox"/> <u>02</u> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>01</u> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> <u>02</u> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> <u>03</u> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> <u>04</u> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> <u>05</u> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> <u>06</u> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> <u>01</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>02</u> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> <u>11</u> lieve	<input type="checkbox"/> <u>12</u> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> <u>02</u> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> <u>03</u> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> <u>04</u> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> <u>01</u> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> <u>02</u> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> <u>03</u> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> <u>04</u> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> <u>05</u> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 14  
cfr. anche:

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 356...

localizzazione via Veneto, 13.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza plurifamiliare.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 12 fot. n. 13  
cfr. anche:

### NOTE:

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 357

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. ....

localizzazione ..via...Veneto...23-35...via...IV Novembre...2A-12.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ...274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....30.....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ...residenze... plurifamiliari... e a...schiera.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input checked="" type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 19.  
cfr. anche:  
19-20-21.....

NOTE:  
In... qualche...  
edificio... inte...  
ressanti... deca...  
xi... in... faccia...  
ta.....

giugno-settembre '92



248/2

COMUNE DI CASTELFIORENTINO n. 357..

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n. 19. fot. n. 20..



rot. n. 19. fot. n. 21..

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 358

localizzazione via Solfarina, 1-13

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza a schiera

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 18 fot. n. 15  
 cfr. anche: 18.16

### NOTE:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92



228/2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n.18.fot. n.16.

227/1

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

n. 359

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p.....

localizzazione ..via... *Dolferino*... 2-30.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. ....274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. ....30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: *residenza a schiera con alcune rifusioni e plurifamiliari*

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input type="checkbox"/> 01 pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> 01 lieve	<input type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 18 fot. n. 13.  
 cfr. anche:  
 A8. 14.....  
 D. 65.....

NOTE:  
*Le facciate della maggior parte degli edifici sono state ristrutturate.*

giugno-settembre '92





rot. n. 18. fot. n. 14.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 360  
 localizzazione via Vittoria Veneto, 12  
 C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: villino

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> amministrativo	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro

4, posizione:  posizione rilevante  pianura  collina

5, intorno ambientale:  intorno morfologicamente unitario  annessi pregevoli  
 interessanti arredi ambientali  giardino e/o parco  
 essenze di pregio ambientale

6, alterazioni: manomissione dei materiali di finitura  lieve  grave  
 presenza di superfetazioni  lieve  grave

7, stato di conservazione:  presenza di gravi lesioni o crolli  presenza di lesioni  
 carenza di manutenzione  assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:  di valore monumentale  di valore architettonico  di not. valore ambientale  di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 12  
 cfr. anche:

### NOTE:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 361

localizzazione via Veneto, 18-26

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza a schiera

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> 11 posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> 01 pianura
	<input type="checkbox"/> 02 collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> 02 annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> 03 interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> 04 giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> 05 essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> 06 .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> 01 lieve	<input checked="" type="checkbox"/> 02 grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> 11 lieve	<input type="checkbox"/> 12 grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> 01 presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> 02 presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> 03 carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> 04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> 04 di ridotto valore
<input type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 12  
 cfr. anche:  
19:11

#### NOTE:

Sul fronte  
principale  
talvolta solo  
i resti di de  
cori pittorici  
proiettanti

giugno-settembre '92



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n. 19. fot. n. 11.

rot. n.....fot. n.....

244/4

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 362

localizzazione via Veneto, 44-54 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 ..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: palazzina e residenza a schiera .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input checked="" type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 19 fot. n. 9

cfr. anche:

19.10 .....

### NOTE:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92





rot. n.19.fot. n.10.

rot. n.....fot. n.....

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. **363**

toponimo ..... rif. cat.: fg. **51** p.....

localizzazione ... **piazza Gramsci, 4.7.-7.5.** .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... **274.162** ... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... **30** .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: ... **residenza plurifamiliare e palazzo** .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input checked="" type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. **20** fot. n. **1** .....

cfr. anche: **20.2-7** .....

NOTE:

*de... facciate...  
di... tutti gli...  
edifici sono...  
state ristruttur...  
tate... e al...  
cune presen...  
tano interes...  
santi decori...  
pittorici.....*

giugno-settembre '92





rot. n. 20. fot. n. 7.



rot. n. 20. fot. n. 2.



rot. n.20.fot. n.6.



rot. n.20.fot. n.3.



rot. n. 20. fot. n. 4.



rot. n. 20. fot. n. 5.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 51 p. .... n. 364  
 localizzazione via G. Masini, 1-5, piazza Gramsci, 11-35  
 C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.35

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: residenza plurifamiliare

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input checked="" type="checkbox"/> 22 direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  01 pianura  01 posizione rilevante  02 collina

5, intorno ambientale:  01 intorno morfologicamente unitario  02 annessi pregevoli  
 03 interessanti arredi ambientali  04 giardino e/o parco  
 05 essenze di pregio ambientale  06 .....

6, alterazioni: manomissione dei materiali di finitura  01 lieve  02 grave  
presenza di superfetazioni  11 lieve  12 grave

7, stato di conservazione:  01 presenza di gravi lesioni o crolli  02 presenza di lesioni  
 03 carenza di manutenzione  04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale	<input checked="" type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico	<input type="checkbox"/> 03 di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> 04 di valore ambientale	<input type="checkbox"/> 05 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 20 fot. n. 10  
 cfr. anche: 20.11, 12

NOTE:  
Quasi tutte le facciate risultano ristrutturate.



giugno-settembre '92

NOTE:

In piazza...  
Gramsci... ai...  
n. 25-28... pa...  
Carro... in fa...  
Se... di... ristrutturazione...

rot. n. 20 fot. n. 11.



NOTE:

rot. n. 20 fot. n. 12.



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 365

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. ....

localizzazione ... via dei Telli, 29-75, via Lungo le Mura, 72-96 .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: ... palazzi e residenze a schiera con alcune rifusioni .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input checked="" type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 17, fot. n. 34  
 cfr. anche:  
 17:35-36, 18:0-7  
 18:9-12, .....

NOTE:  
 Le facciate  
 di quasi tut  
 ti gli edifici  
 sono state re  
 staurate ed  
 alcune si di  
 stinguono per  
 i pregevoli  
 decori pitto  
 rici .....

giugno-settembre '92





rot. n. 18 fot. n. 11.



rot. n. 18 fot. n. 12.

NOTE:

In via dei  
Cilli, ai n. 41-43, fra-  
corso con fal-  
ciata decora-  
ta che in cor-  
rispondenza  
dell'ingresso  
principale pre-  
senta tre la-  
pide alla me-  
moria di Mons.  
M. Cioni, O. Bacci  
e R. del Pela.  
Attualmente  
sede della  
Biblioteca co-  
munale.....

rot. n.17.fot. n.35.



NOTE:

In via dei  
Cilli, ai n. 45-  
49, palazzo  
con finiture  
ad intonaco  
e portale in  
pietra. Della  
stessa materia-  
le anche le  
mensole del  
sottogronda e  
le cornici di  
alcune aper-  
ture.....

rot. n.18.fot. n.0.



NOTE:

In via dei...  
Dilli, ai n. 51  
53, palazzo  
con elabora-  
ti decori pit-  
torici in fac-  
ciata.....

rot. n. 17 fot. n. 36.



NOTE:

Sempre in  
via dei Dilli  
li, anche la  
sestiera al  
n. 65 come  
quella al n. 69  
presenta mo-  
tevoli decori  
pittorici.....

rot. n. 18 fot. n. 1.





rot. n.18 fot. n.2..



rot. n.18 fot. n.3..




rot. n. 18. fot. n. 4.



rot. n.18 fot. n.5...



rot. n. 18. fot. n. 6.



rot. n. 18 fot. n. 7.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOTE:

Sul retro  
degli edifici,  
in via  
Gale Mura,  
si trovano  
i giardini  
di pertinenza  
e qualche  
che orto

rot. n. 18 fot. n. 9



NOTE:

rot. n. 18 fot. n. 10



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p..... n. 366

localizzazione via dei Tili, 96-112, via Fosco Adimari, 27

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza a schiera con alcune rifusioni e plurifamiliare

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> direzionale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> sanitario		
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale		
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono		

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 13 fot. n. 24  
 cfr. anche:  
13, 25-31, 13, 36  
14..... D: 63, 64...

### NOTE:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

giugno-settembre '92



NOTE:

Particolare  
decorativo  
della balau-  
stra.....



rot. n.13.fot. n.25.

NOTE:

de... facciate...  
degli... edifi...  
ci... sono state  
quasi... tutte...  
ristrutturate...  
con... ripresa  
di... decori...  
pittorici tra-  
dizionali...-.....



rot. n.13.fot. n.27.



rot. n.13.fot. n26.



rot. n.13.fot. n28.



rot. n.13.fot. n.36.



rot. n.13.fot. n.29.



*rot. n.13.fot. n.30.*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOTE:

Al. n. 27 di  
via. Padumari,  
anche se la  
facciata è  
parzialmente  
finta, vi so-  
no resti di  
notevoli deco-  
razioni pitto-  
riche. polixco-  
me.



rot. n. 13. fot. n. 31.

NOTE:



rot. n. 14. fot. n. 4.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 367

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p.....

localizzazione via Torrese Adimari, 14.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: casa colonica.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/>

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 14 fot. n. 2..

cfr. anche: 13, 33-34.....

NOTE:  
 L'edificio è stato ristrutturato e risulta piuttosto rimaneggiato.....

giugno-settembre '92



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOTE:

Il giardino  
è in parte  
parimentato  
in cotto



rot. n. 13 fot. n. 33

NOTE:

Qui confi-  
ne della  
proprietà pas-  
sa una por-  
te dell'an-  
tica cinta  
muraria



rot. n. 13 fot. n. 34

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo *Pieve di S. Ippolito* rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 368

localizzazione *largo Propositura, 2* .....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: *chiesa* .....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input checked="" type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input checked="" type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input checked="" type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input checked="" type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale	
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 41 fot. n. 11

cfr. anche: 41.12-17, 36.28

### NOTE:

*Accanto... alla chiesa si trovano alcuni annessi destinati al ricovero per anziani.*

giugno-settembre '92





rot. n. 41, fot. n. 12.




rot. n.41.fot. n.14.



rot. n. 41 fot. n. 13.



rot. n. 41 fot. n. 17.



*rot. n.41.fot. n.16.*



rot. n.41.fot. n.15.



rot. n.36.fot. n.28.

205/1

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 369

toponimo ..... rif. cat.: fg. <sup>52</sup> p.....

localizzazione *via dei Gelli, 6-94*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30:35*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: *residenza plurifamiliare*.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input checked="" type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 13, fot. n. 10.

cfr. anche: 13, 11, 12, 13, 14, 23, 14, 16.....

NOTE:

*Le facciate degli edifici sono state ristrutturare con ripresa dei decori pittorici tradizionali.....*

giugno-settembre '92



NOTE:

Al... n. 22... pre...  
senza di un...  
sottopasso.....



rot. n. 13. fot. n. 11.

NOTE:



rot. n. 13. fot. n. 14.



rot. n.14.fot. n.16.



rot. n.13.fot. n.12.

NOTE:

rot. n.13.fot. n.15.



NOTE:

Al. n. 34 stem.  
ma. gentilizia  
sul fronte  
principale.

rot. n.13.fot. n.16.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NOTE:

d'edificio al  
n. 50-52 di  
via dei Trilli,  
anche se già  
esistente al  
Catasto degli  
edifici risulta  
ricostruito par-  
zialmente nel  
dopoguerra...

rot. n. 13. fot. n. 17.



NOTE:

rot. n. 13. fot. n. 18.





rot. n.13.fot. n.19.



rot. n.13.fot. n.20.



rot. n.13.fot. n21.



rot. n.13.fot. n22.



*rot. n.13. fot. n.23.*

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p..... n. 370

localizzazione via Forese Adimari, 11-25.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza a schiera.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 14 fot. n. 6

cfr. anche: 14, 7, 11, 13, 15, 27, 28.....

#### NOTE:

Alcune facciate presenti resti di decori pittorici non elaborati.....

.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92





rot. n. 14 fot. n. 7.



rot. n. 14 fot. n. 8.



rot. n. 14. fot. n. 27.



rot. n. 14. fot. n. 9.



rot. n. 14 fot. n. 10.




rot. n.14.fot. n.11.



rot. n. 14. fot. n. 28.



rot. n. 14. fot. n. 13.



rot. n. 14 fot. n. 15.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEMA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 371

localizzazione via G. Cesare Adimari, 2-12

C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenza a schiera

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input checked="" type="checkbox"/> di ridotto valore
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 14 fot. n. 21

cf. anche:

14, 20, 22, 23

### NOTE:

In complesso  
gli edifici  
risultano  
piuttosto de-  
gradati

giugno-settembre '92



NOTE:

Particolare...  
della fonte...  
su via Adi-  
mani.....



rot. n. 14. fot. n. 20.

NOTE:

da presenza...  
di superfeta-  
zioni... e... evi-  
dente sul...  
retro dei...  
fabbricati...



rot. n. 14. fot. n. 22.



rot. n. 14. fot. n. 23.

2107

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

n. 372

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p.....

localizzazione ... via Attoranti, 4-12, via S. Corrigiani, 1.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: ... residenza a schiera e chiesa.....

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	<input type="checkbox"/> religioso
		<input type="checkbox"/> amministrativo
		<input type="checkbox"/> tecnologico
		<input type="checkbox"/> altro

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input checked="" type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico
<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 14, fol. n. 24.  
cfr. anche:  
14, 18, 19, 25, 26.

### NOTE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

giugno-settembre '92



NOTE:



rot. n.14.fot. n.26.

NOTE:

...Gul... fronte...  
...principale...  
...di via. At...  
...toranti, stem...  
...ma gentili...  
...zio in pietra...  
...e icona di...  
...S. Verdiana...



rot. n.14.fot. n.25.



rot. n.14.fot. n.19.



rot. n.14.fot. n.18.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p..... n. 373  
 localizzazione via Attavanti, 1-3A., via S. Eppolito, 3-5  
 C.T.R. 1:5.000 elemento n. 274.162 C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. 30

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenze a schiera parzialmente rifuse e pluri familiari

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> tecnologico	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> amministrativo

4, posizione:

<input type="checkbox"/> posizione rilevante	<input type="checkbox"/> pianura
	<input checked="" type="checkbox"/> collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni:

manomissione dei materiali di finitura	<input type="checkbox"/> lieve	<input checked="" type="checkbox"/> grave
presenza di superfetazioni	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> grave

7, stato di conservazione:

<input type="checkbox"/> presenza di gravi lesioni o crolli	<input type="checkbox"/> presenza di lesioni
<input type="checkbox"/> carenza di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di valore monumentale
<input type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 17 fot. n. 31  
 cfr. anche:  
17, 30, 32, 33

### NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

giugno-settembre '92





rot. n. 17. fot. n. 30.



rot. n. 17. fot. n. 32.



rot. n. 17. fot. n. 33.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p..... n. 374  
 localizzazione ... via Altavanti, 3 B - 15 B, via S. Appolito, 6 .....  
 C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 .... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. .... 30 .....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: residenze plurifamiliari e a schiera con alcune rifusioni

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  posizione rilevante  pianura  collina

5, intorno ambientale:

<input checked="" type="checkbox"/> intorno morfologicamente unitario	<input type="checkbox"/> annessi pregevoli
<input type="checkbox"/> interessanti arredi ambientali	<input type="checkbox"/> giardino e/o parco
<input type="checkbox"/> essenze di pregio ambientale	<input type="checkbox"/> .....

6, alterazioni: manomissione dei materiali di finitura  lieve  grave  
 presenza di superfetazioni  lieve  grave

7, stato di conservazione:  presenza di gravi lesioni o crolli  presenza di lesioni  
 carenza di manutenzione  assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> di valore monumentale	<input type="checkbox"/> di valore ambientale
<input type="checkbox"/> di valore architettonico	<input type="checkbox"/> di not. valore ambientale
<input checked="" type="checkbox"/> di valore ambientale	<input type="checkbox"/> di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 17 fot. n. 25  
 cfr. anche: 17.26-29 .....

### NOTE:

Sottopasso .....  
tra le due .....  
unità abri-  
tative .....  
le facciate .....  
degli edifi-  
ci si presen-  
tano sostan-  
zialmente in  
buono stato .....

giugno-settembre '92





rot. n. 17. fot. n. 26.



rot. n. 17. fot. n. 27.



rot. n. 17. fot. n. 28.



rot. n. 17. fot. n. 29.

# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo *Teatro del Popolo*..... rif. cat.: fg. *51* p..... n. *375*

localizzazione *piazza Gramsci, 78-81*.....

C.T.R. 1:5.000 elemento n. *274.162*..... C.T.R.G.S. 1:2.000 foglio n. *30-35*.....

1, edificio presente:  nel Catasto Leopoldino  nel Catasto del 1958

2, tipo edilizio: *teatro*.....

3, uso attuale:

<input type="checkbox"/> residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> direzionale
<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> ristorativo
<input type="checkbox"/> alberghiero	<input type="checkbox"/> religioso
<input type="checkbox"/> scolastico	<input type="checkbox"/> amministrativo
<input type="checkbox"/> sanitario	<input type="checkbox"/> tecnologico
<input checked="" type="checkbox"/> ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> altro
<input type="checkbox"/> inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  posizione rilevante  pianura  collina

5, intorno ambientale:  intorno morfologicamente unitario  annessi pregevoli  
 interessanti arredi ambientali  giardino e/o parco  
 essenze di pregio ambientale  .....

6, alterazioni: *manomissione dei materiali di finitura*  lieve  grave  
*presenza di superfetazioni*  lieve  grave

7, stato di conservazione:  presenza di gravi lesioni o crolli  presenza di lesioni  
 carenza di manutenzione  assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:  di valore monumentale  
 di valore architettonico  di not. valore ambientale  
 di valore ambientale  di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. *20*. fot. n. *15*  
 cfr. anche:

### NOTE:

giugno-settembre '92



# COMUNE DI CASTELFIORENTINO

## SCHEDA EDIFICIO

toponimo ..... rif. cat.: fg. 52 p. .... n. 376

localizzazione Piazza del Popolo, 10-18, via dei Telli, 1-27, via Lungo le Mura, 40-66, via Herucchio, 2-40

C.T.R. 1:5.000 elemento n. .... 274.162 ..... C.T.R.C.S. 1:2.000 foglio n. .... 30.35 .....

1, edificio presente:  01 nel Catasto Leopoldino  02 nel Catasto del 1955

2, tipo edilizio: misto con palazzi e schiere con rifusioni particellari

3, uso attuale:

<input checked="" type="checkbox"/> 01 residenziale civile e/o rurale	<input type="checkbox"/> 12 produttivo agricolo
<input type="checkbox"/> 11 produttivo artigianale o industriale	<input type="checkbox"/> 22 direzionale
<input checked="" type="checkbox"/> 21 commerciale	<input type="checkbox"/> 32 ristorativo
<input type="checkbox"/> 31 alberghiero	<input type="checkbox"/> 42 religioso
<input type="checkbox"/> 41 scolastico	<input type="checkbox"/> 44 amministrativo
<input type="checkbox"/> 43 sanitario	<input type="checkbox"/> 46 tecnologico
<input type="checkbox"/> 45 ricreativo/culturale	<input type="checkbox"/> 60 altro
<input type="checkbox"/> 50 inutilizzato/in abbandono	

4, posizione:  01 pianura  11 posizione rilevante  02 collina

5, intorno ambientale:  01 intorno morfologicamente unitario  02 annessi pregevoli  
 03 interessanti arredi ambientali  04 giardino e/o parco  
 05 essenze di pregio ambientale  06 .....

6, alterazioni: manomissione dei materiali di finitura  01 lieve  02 grave  
presenza di superfetazioni  11 lieve  12 grave

7, stato di conservazione:  01 presenza di gravi lesioni o crolli  02 presenza di lesioni  
 03 carenza di manutenzione  04 assenza di degrado

8, caratteri architettonici e/o ambientali:

<input type="checkbox"/> 01 di valore monumentale
<input type="checkbox"/> 02 di valore architettonico
<input checked="" type="checkbox"/> 03 di valore ambientale
<input type="checkbox"/> 04 di ridotto valore

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

rot. n. 15 fot. n. 33  
 cfr. anche: 15.34-36 e 16.1-10

### NOTE:

La tipologia prevalente è quella a schiere con rifusioni, con e mergoux e quelli palazzi su via Telli e quella su piazza del Popolo

giugno-settembre '92



NOTE:

Al. n. 13 di  
piazza del  
popolo, m.  
faccata,  
stemma gen-  
tilizio in  
pietra.

rot. n. 15, fot. n. 34.



NOTE:

Al. n. 5-7 di  
via. Telli,  
palazzo ot-  
tocentesco con  
decorazioni  
di gusto neo-  
classico -  
Ristrutturato  
anche inter-  
namente.

rot. n. 15, fot. n. 35.



NOTE:

Particolare...  
di una corte...  
interna...

rot. n. 15 fot. n. 36.



NOTE:

rot. n. 16 fot. n. 0.





rot. n.16.fot. n.1...



rot. n.16.fot. n.2...



rot. n. 16. fot. n. 3...



rot. n. 16. fot. n. 5...



rot. n. 16. fot. n. 4.



rot. n. 16 fot. n. 6.



rot. n. 16 fot. n. 7.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



rot. n. 16. fot. n. 8...

NOTE:

Alcune foto  
ciate su via  
Herouccio pre  
sentano un  
forte degrado

rot. n. 16 fot. n. 9.



NOTE:

rot. n. 16 fot. n. 10.

